



Технический отчёт № 26

Дата проведения работ:	30.10.2020
VIN ТС:	A12345678BCDE4321
Госномер ТС:	AA1111 99
Количество отсеков:	6 шт.
Объем отсеков:	1/10060 2/7040 3/6030 4/5050 5/4025 6/5680 м ³
Пневматическая система отчет, рекомендации:	Проведен. Первый отсек: без замечаний. Второй отсек: негерметичность донного клапана. Третий отсек: требуется замена прокладки инспекционного люка. Четвертый отсек: требуется замена прокладки заливной горловины. Пятый отсек: без замечаний. Шестой отсек: без замечаний.
Оптическая система отчет, рекомендации:	Выявлена неисправность оптического датчика перелива в третьем отсеке.

ООО «ТЭНК ЦЕНТР СЕРВИС»

Дата 30.10.2020

Специалист Темуров А.А.

Подпись 